
NaloSpice -	doporučení ke zpracování
Máčení	až do zpracování uchovávat v originálním balení, obaly jsou určeny k přímému zpracování bez máčení
Plnění	Suché přířezy se navlečou na plnicí trubku, plní se do řádného vypnutí obalu, následně se klipují. Uzavírání se provádí na běžných klipovacích strojích. Suché archy (folie) se vkládají do formy, forma se naplní dílem a uzavře.
Vaření/ chlazení	Ohřát na požadovanou teplotu v jádře (přířezy ve svislé poloze). Výrobky po vaření zchladit, nejlépe sprchováním na teplotu v jádře (menší než 25 stupňů Celsia).
Skladování	v chladu (do teploty 25 stupňů Celsia) a suchu v originálním kartonu, chránit před mrazem, skladovací doba: 3 měsíce
