
Rodamid -	doporučení ke zpracování
Máčení	máčet 30 minut ve vlažné vodě cca 30 stupňů Celsia
Plnění	bez přítomnosti vzduchu 3 - 5 % přes jmenovitý kalibr
Chlazení	chlazení vodou na teplotou jádra 22 stupňů Celsia se doporučuje (prodlužuje se tržnost díla), avšak není nezbytně nutné, pokud není technologicky vyžadováno
Skladování	Skladovat vždy v originálním kartonu v chladu (při teplotě 4-25 stupňů Celsia) a suchu, obaly chránit před mrazem, při dodržení těchto doporučení je skladovací doba těchto obalů 24 měsíců (nepředmáčené zboží)
